

Nazwa zadania: **Wycena wartości oraz ocena stanu technicznego urządzeń rentgenowskich usytuowanych na przejściach granicznych w województwie lubelskim.**

1. Drogowe Przejście Graniczne Dołhobyczów:

- a) Detektor przemytu PM-1703T, numer fabryczny 20001, numer inwentarzowy 01135, rok produkcji 2004.
Urządzenie zlokalizowane jest na terenie DPG Dołhobyczów.
- b) Detektor przemytu PM-1703T, numer fabryczny 00009, numer inwentarzowy 01682, rok produkcji 2006.
Urządzenie zlokalizowane jest na terenie DPG Dołhobyczów.
- c) Wideoendoskop XLVUDCB6120, numer fabryczny s/n: 1446A0706, numer inwentarzowy 02874, rok produkcji 2014.
Urządzenie zlokalizowane jest na terenie DPG Dołhobyczów.

2. Drogowe Przejście Graniczne Dorohusk:

- a) Ruchomy rentgenowski system HEIMANN HI-SCAN 100170 TS, numer inwentarzowy 00235, rok przyjęcia na stan 2000.
Urządzenie zlokalizowane jest na terenie DPG Dorohusk.
- b) Stacjonarne urządzenie RTG RAPISCAN RAP 530, numer inwentarzowy 00854, rok przyjęcia na stan 2003.
Urządzenie zlokalizowane jest na terenie DPG Dorohusk.
- c) Stacjonarne urządzenie RTG do kontroli bagażu HEIMANN HI-SCAN 100 100V, numer inwentarzowy 00960, rok przyjęcia na stan 2003.
Urządzenie zlokalizowane jest na terenie DPG Dorohusk.
- d) Samojezdne urządzenie RTG na samochodzie VOLVO RTG typ CX – 2500M (L-3) – VOLVO FM-12 84R, numer inwentarzowy 01423, rok przyjęcia na stan 2006 (rok produkcji 2004).
Urządzenie zlokalizowane jest na terenie DPG Dorohusk.

3. Drogowe Przejście Graniczne Hrebenne:

- a) Stacjonarny system rentgenowski Silhouette Scan CAB/2000 ROP szynowy, nr fabryczny S.N. 30389, numer inwentarzowy 01379, rok produkcji 2005.
Urządzenie zlokalizowane jest na terenie DPG Hrebenne.
- b) Przewoźny system rentgenowski Silhouette Scan CAB/HCV, nr fabryczny S.N.519, numer inwentarzowy 01378, rok produkcji 2005.
Urządzenie zlokalizowane jest na terenie DPG Dołhobyczów.

4. Drogowe Przejście Graniczne Terespol:

- a) Detektor przemytu typ PM-1703T, nr fabryczny JD 00012, numer inwentarzowy 02059, rok przyjęcia na stan 2009.
Urządzenie zlokalizowane jest na terenie DPG Terespol.
- b) Urządzenie do wykrywania przemytu PM-1703T, nr fabryczny KB 00014, numer inwentarzowy 02143, rok przyjęcia na stan 2009.
Urządzenie zlokalizowane jest na terenie DPG Terespol.
- c) Urządzenie HI-SCAN 100100V, nr seryjny SN 8314, numer inwentarzowy 02167, rok przyjęcia na stan 2009.
Urządzenie zlokalizowane jest na terenie DPG Terespol.
- d) Monitor promieniowania typ SMP-44 RELPOL, numer inwentarzowy 02238, rok przyjęcia na stan 2010.
Urządzenie zlokalizowane jest na terenie DPG Terespol.

5. Drogowe Przejście Graniczne Sławatycze:

- e) Urządzenie HI-SCAN 100100V do prześwietlania bagażu, nr seryjny SN83513, nr inwentarzowy 02175, rok przyjęcia na stan 2009.
Urządzenie zlokalizowane jest na terenie DPG Sławatycze.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

1. Przeprowadzenie oględzin urządzeń rentgenowskich zgłoszonych do wyceny wartości i oceny stanu technicznego.
2. Sporządzenie oceny stanu technicznego poszczególnych urządzeń z uwzględnieniem stopnia zużycia, sprawności technicznej oraz możliwości dalszej eksploatacji.
3. Określenie aktualnej wartości rynkowej zgłoszonych do wyceny urządzeń oraz sprawnych technicznie elementów urządzeń.
4. Sporządzenie pisemnego raportu z przeprowadzonej wyceny oraz stanu technicznego zgłoszonych urządzeń rentgenowskich.